

Viareggio, 25/05/91

LABORATORIO DI
RESTAURO TLT snc
di TINUNIN - BENVENUTI

Soprintendenza ai B.A.A.A.S
di PISA

oggetto: relazione per il restauro di una Carrozza Arcivescovile del
sec.XVII sita nei locali della Soprintendenza di Pisa

Descrizione, stato di conservazione ed interventi eseguiti

La carrozza, già smontata in una fase precedente, e disinfestata nella stessa occasione, si presentava in forte stato di degrado sia per quanto concerneva la carpenteria e gli intagli, che per l'eccessiva secchezza dei cuoi e, infine, per i danni subiti dagli elementi decorativi metallici e per la scarsa coesione delle chiodature dei rivestimenti. Questi ultimi, assieme ai finimenti e al cuoio del soffitto, sono stati trattati con appositi ammorbidenti ed ingrassanti a base di oli minerali per far loro recuperare elasticità e lucentezza. Le abrasioni dei pellami sono state integrate pittoricamente. Per quanto riguarda le parti lignee, sono stati consolidati chimicamente a mezzo Paraloid B72 e risanati i fondi della cabina; gli incastri del tetto, fortemente danneggiati, sono stati reintegrati e consolidati al pari di tutte le altre parti strutturali necessitanti intervento (da segnalare il pessimo stato delle porte e dei telai dei finestrini) mentre si è provveduto a reintegrare le principali mancanze degli intagli sia nella cabina che nel poggiapiedi del postiglione.

Le chiodature precarie sono state estratte e reinserite dopo il risanamento delle sedi; i pennacchi e gli altri ornamenti metallici sono stati raddrizzati e riasssemblati correttamente; su tutte le parti metalliche è stato effettuato un trattamento antiossidante e protettivo dopo la pulitura dai depositi di ruggine e prima della eventuale coloritura.