





Cooperativa sociale
AMARANTA SERVICE a R.L.
V.M.L. King, 21
57128 Livorno
C.F. e P.I. 01251830491
Iscrizione Registro Imprese n. 12882/1998
Iscrizione Albo Prefettizio n. 166 D.P. 1350/30.11.98
Tel. 0586 - 837554
Fax 0586 - 889198

COMUNE DI LIVORNO	
Ufficio Beni Culturali	
11 MAG. 2000	
Prot. N.	134
Pos.	

Alla cortese attenzione del

 Dott. Filippi
Comune di Livorno
U.O.V.A Servizi Bibliotecari, Museali e Culturali
Ufficio Beni Culturali
v. Pollastrini, 5
57100 Livorno

 Ing. Todaro
AAMPS
Via Bandi
57100 Livorno

Livorno , 5 maggio 2000

OGGETTO : Preventivo di spesa per la manutenzione straordinaria al monumento a Leopoldo in piazza della Repubblica

Da un'analisi del manufatto richiestaci dall'ufficio Beni culturali abbiamo rilevato che il basamento del monumento a Leopoldo risulta imbrattato da sostanze di varia natura quali colle, vernici schiume e materiale organico . (Vedi documentazione fotografica)

Descrizione degli interventi

Rimozione di depositi superficiali incoerenti CODICE 01

Lire.....Lire [redacted]
Superficie.....mq 6
Totale.....Lire [redacted]

Rimozione scritte su superfici trattate con protettivo comprensivo della ristesa del protettivo
CODICE 23

.....Lire [redacted] al mq
Superficie.....mq 0,4
Totale.....Lire [redacted]


Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti CODICE 02

.....Lire [redacted]
Superficie.....Lire mq. 2
Totale.....Lire [redacted]

Gli interventi richiesti sono relativi esclusivamente alla pulizia delle aree danneggiate.
E' possibile che l'intervento di manutenzione straordinaria evidenzi aree cromatiche diverse, in tal caso si consiglia un intervento più esteso.

Il costo totale degli interventi è di Lire [redacted]

La documentazione fotografica relativa alle condizioni attuali del monumento sono visibili presso l'Ing. Todaro all'A.A.M.P.S.

Il Presidente
Dot.  Vigoni

AMARANTA SERVICE
Cooperativa Sociale
C.F. e P. IVA 01251800491