

Giovanni Morigi & figlio snc
restauratori

al Comune di Livorno

Bologna 14 aprile 1992

Preventivo di restauro per il restauro del monumento a Luigi Orlando
costituito da una statua ed alcune ghirlande in bronzo .

Stato di conservazione

Notevole corrosione diffusa dovuta all'azione combinata di aerosol
marino e atmosfera urbana - industriale .

Non sembra che vi siano problemi statici e quindi si tratta in pratica di
un intervento di manutenzione straordinaria.

Progetto

Pulitura con lavaggi con acqua nebulizzata seguita da sabbiatura con
graniglia vegetale .Lavaggi con acqua deionizzata particolarmente nelle
zone dove sono presenti focolai di corrosione attiva.

Preventivo

Costo complessivo mano d'opera

£. [REDACTED]

Materiali

£. [REDACTED]

totale

£. [REDACTED]

Glucio,

Calcolare preventivo per il ponteggio alto 6-7 metri con 2 livelli di lavoro , allacciamento corrente trifase ed acqua.